

## **Byte-Blaster kann nicht geladen werden (Code39)**

### **Lösung für WIN10**

Windows-Einstellungen

Update und Sicherheit

Wiederherstellung

Erweiterter Start => „Jetzt neu starten“

(PC wird neu gestartet)

Option – Problembehandlung

Erweiterte Optionen

Starteinstellungen => „Neu starten“

(PC wird neu gestartet)

Starteinstellungen => 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren

Drücken der Taste „7“

(PC wird neu gestartet)

Byte-Blaster Treiber lt. Anleitung installieren

PC neu starten